

工事図（写真）現状

いなんせ斎苑 正面玄関ロビー雨漏り状況



正面玄関ロビーの雨漏り原因箇所の状況



写真の赤矢印の外壁石貼りの各接合部分の隙間やその他亀裂等からの雨水の伝い漏れが、正面玄関ロビーの雨漏り原因となっている。